

Zpráva o revizi TNS

Druh revize: **PROVOZNÍ**

Provedené dle vyhlášky č. 18/1979 § 7 a ve smyslu vyhl. č. 551/1990 a ČSN 690012 čl. 91 písm. a) dne: 11.04.2010

Název TNS: <i>Tlaková nádoba DUKLA CZ</i>		Číslo revizní zprávy 01/2010
Výrobní číslo : <i>111 544</i>	Evidenční číslo : <i>01</i>	Rok výroby : <i>1964</i>
Umístění nádoby : <i>Vodárna v prostoru lomu majitele Cementárny Hranice</i>		
Provozovatel: <i>Zahrádkářská kolonie ŽERNAVA č. 10, Přerov</i>		
Max. prac. přetlak v bar : <i>10</i>	Objem v L : <i>600</i>	
Max. prov. teplota v °C : <i>-10/110</i>	Pracovní látka : <i>vzduch – voda</i>	
Vše beze změn, vodárna je průběžně opravována a udržována.		
Stav nádoby, změny, zjištěné závady, navržená opatření : <i>Koroze nádoby stále hrozí. Provozování je bez zdroje tlaku, také zůstává. Z pohledu funkce stávající nádoba pracuje nádoba v tomto zapojení správně. Vizuálně je těsná. Znovu je opakováno, že jde o starou nádobu, čili šrot. Rekonstrukce měla proběhnout, záleží na termínu výboru osady.</i>		
Bezpečnostní výstroj : <i>Pojistný ventil typ II 68.62 347, Js 15, Jt 16/I, těleso 2418, sedlo ON/ON, rozsah 7 bar. Při kontrole nešla nadzvednout hřídelka pojistného ventilu, je zkorodovaný, musí se vyměnit. Při kontrolách a opravách vodárny se musí, až bude ventil vyměněn, přezkušovat. Podle předpisů je to 1x/měsíc. Na tato zařízení je nutné montovat pojistné ventily s otočnou čelní vačkou, které lze skoro vždy přezkoušet. Ty jsou lepší. Manometr byl nulován dle ČSN 690012, v pořádku. .</i>		
Kvalifikace obsluhy : <i>Obsluha je proškolená z předpisů TNS, opakuje se 1x / 3 roky. Po rekonstrukci se musí opakovat, protože půjde o nové nádoby a tlaková bude vyrovnávač tlaku jako EXPANZOMAT s vakem.</i>		
Provozní dokumentace : <i>Je veden provozní deník. Deník musí být stále ve vodárně.</i>		
Odstranění dřívějších závad : <i>nebyly stanoveny</i>		
Termíny odstranění závad : <i>Termín rekonstrukce 1/2 listopadu 2008</i>		
VYJÁDŘENÍ O DALŠÍM PROVOZU TNS : <i>(Není provozováno ve smyslu vyhrazených tlakových zařízení.)</i>		
NÁDOBA JE – NENÍ SCHOPNA BEZPEČNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU. <i>Stále se čeká na pokyn rekonstrukce. V podstatě je nádoba bez zdroje tlaku, cizího zdroje, proto ji nelze považovat za nádobu. My ji kontrolujeme 1x ročně jako nádobu, ale podle NV č.378/2001 Sb., kde vše se musí kontrolovat 1x ročně. Veškerá technická zařízení, až po stroje a nářadí.</i>		
V : <i>Přerově</i> dne : <i>11.04.2010</i>		Ing. František RAK revizní technik TNS