

Zpráva o revizi TNS

Druh revize: 1. PROVOZNÍ

Provedené dle vyhlášky č. 18/1979 § 7 a ve smyslu vyhl. č. 551/1990 a dle ČSN 690012 čl. 91 písm. a)

dne: 29.3.2021

Název TNS:		Číslo revizní zprávy
Vodárna DRUKOV – VSO-1000L, kategorie nádoby - IV		29032021/1PR
Výr.č.: 20928	Evidenční číslo: 01	Rok výroby: 2020
Umístění nádoby: Vodárna v prostoru lomu majitele Cementárny Hranice		
Provozovatel: Z.O. Českého zahrádkářského svazu č. 10, Přerov - Žernová		
Poslední revize: 22.3.2021 výchozí		Montážní firma: Roman Otáhal
Max. prac. přetlak v bar	10	
Objem v L	1000	
Max. prov. teplota v °C	+ 100	
Pracovní látka	vzduch/voda	

Stav nádoby, změny, zjištěné závady, navržená opatření:

Provedena provozní revize za provozu nádoby dle ČSN 690012.

Vodárna je nová, neporušená, s čitelným továrním štítkem a opatřena ochranným nátěrem modré barvy. Nádobu je napojena na soustavu užitkové vody ze studny přes přírubu. Na přívodním potrubí osazen ventil DN32 s postupným vřetenem. Na nádobě osazen bezpečnostní manostat tlaku, který je elektricky spojen s ponorným čerpadlem umístěným ve studni. Výstupní potrubí vedeno do země a následně rozvedeno do zahrádkářské kolonie. Jedná se o neprůleznou nádobu. Nádobu osazena manometrem na 3 cestném zkušebním kohoutu, pojistným ventilem s odfukem svedeným k zemi a odkalovacím kohoutem KK DN20.

- stavební a tlaková zkouška provedena dne: 9.10.2020 Bezpečnostní a tlaková výstroj je osazena na nádobě dle ČSN 690010.

Bezpečnostní a tlaková výstroj:

- Pojistný ventil HERZ DN25 na nádobě 10 bar, 200kW
- Manometr přezkoušen, je funkční. Manometr osazen na 3cestném kohoutu 0-10 bar WIKA ø 100, 1,6% tř. př., v.č. 2933951

Kvalifikace obsluhy: Obsluha proškolená z předpisů TNS, dále se pak opakuje 1x / 3 roky.

Provozní dokumentace: Pasport TNS + návod k obsluze


Odstranění dřívějších závad: - nová investice

Zjištěné závady: závady nezjištěny

Termíny odstranění závad: -----

VYJÁDRĚNÍ O DALŠÍM PROVOZU TNS:

NÁDOBA JE – NENÍ SCHOPNA BEZPEČNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU.



V: Přerově

dne: 29.3.2021

Ing. Milan RAK
revizní technik TNS